

Übersicht Ersatzteilverfügbarkeit

Ersatzteildienst Tiba
Hauptstrasse 147
4416 Bubendorf

Telefon 061 935 12 58
Fax 061 935 12 59
ersatzteile@tiba.ch

Warenbereich	Serie/Modell	Baujahr	Teile verfügbar	Ersatzprodukt (Bemerkungen)
Holzherde	200	1961-1967	nein	Holzherde Serie 600
Holzherde	400	1968-1979	nein	Holzherde Serie 600
Holzherde	alle Sarina	bis 1987	nein	Holzherde Serie 600
Holzherde	610/620/630/670	1979-2007	ja	
Holzherde	614/624/634/674	2007-heute	ja	
Zentralheizungsherde	300	1964-1974	nein	Zentralheizungsherde Serie 700/800
Zentralheizungsherde	500	1975-1982	teilweise	Zentralheizungsherde Serie 700/800
Zentralheizungsherde	alle Sarina	bis 1987	nein	Zentralheizungsherde Serie 700/800
Zentralheizungsherde	700/800	1982-heute	ja	
Zentralheizungsherde	806	2008-heute	ja	
Zentralheizungsherde	ZH 12/15	1995-2000	ja	
Elektroapparate	713	1962-1967	nein	(Einbaubreite 500mm, kein Ersatz)
Elektroapparate	814	1965-1968	nein	evt. EH aus aktuellem Sortiment
Elektroapparate	834/835	1969-1978	nein	evt. EH aus aktuellem Sortiment
Elektroapparate	874/875	1978-1987	nein	evt. EH aus aktuellem Sortiment
Elektroapparate	alle Sarina	bis 1987	nein	evt. EH aus aktuellem Sortiment
Elektroapparate	900	1987-2013	ja	
Elektroapparate	prestige	2003-heute	ja	Ersatzteile via Electrolux
Elektroapparate	elegance	2006-heute	ja	Ersatzteile via Electrolux
Elektroapparate	confort	2010-heute	ja	
Mischergruppen	MPG	1975-1985	teilweise	
Mischergruppen	AMPG	1975-1983	teilweise	
Mischergruppen	HSM	1985-heute	ja	
Mischergruppen	AS	1983-heute	ja	
Stückholzkessel	Therm 26	1988-1992	teilweise	Stückholzkessel BMK/BIOSMART
Stückholzkessel	Therm 35/50	1988-1994	teilweise	Stückholzkessel BMK/BIOSMART
Stückholzkessel	Therm 18/24	1994-2000	ja	Stückholzkessel BMK/BIOSMART
Stückholzkessel	Therm 32/40	1998-2000	ja	Stückholzkessel BMK/BIOSMART
Hydraulische Systeme	SL1 + 3	1985	ja, solange Vorrat	
Hydraulische Systeme	SL2 + 4	1985-1991	ja, solange Vorrat	
Hydraulische Systeme	SL/SL-TH	1991-2000	ja, solange Vorrat	
Hydraulische Systeme	SI/SBI (Blech)	2000-2001	ja, solange Vorrat	
Hydraulische Systeme	SI-E/SBI-E	2001-2002	ja	
Hydraulische Systeme	SI-E-2/SBI-E-2	2002-2010	ja	
Pelletsfeuerungen	BSFX../BSHX..	2003-heute	ja	
Schnitzelfeuerungen	TM20+45	1988-2000	ja	Keine Wärmetauscher 45kW mehr (Rendl-Kessel)
Schnitzelfeuerungen	TMR567	1998-2000	nein	Ersatzteile + Reparatur durch: ErnEL GmbH
Schnitzelfeuerungen	TMU345	1999-2000	nein	Oskar Leisinger 061 927 56 20 079 707 36 09
Kaminöfen	alle	1991-heute	ja	teilweise längere Lieferfristen
Speicheröfen	alle		ja	
Pelletsöfen	alle	2000-heute	ja	teilweise längere Lieferfristen

Erhältliche Ersatzteillisten

- 100.07 Küchenbereich (Holz-, Zentralheizungs-, Elektroherde)
- 100.08 Pellets-Zimmeröfen
- 100.09 Wohnbereich (Cheminéeöfen, Stückholzöfen, Ölöfen)
- 100.10 Kellerbereich (Pelletsfeuerungen, Stückholzfeuerungen)